



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Волховстроевская
транспортная прокуратура
ул. Вали Голубевой, д. 5, г. Волхов,
Ленинградская обл., Россия, 187401,
т.: (81363) 6-25-77, т/факс: (81363) 6-25-77

Заведующей ЧДОУ «Детский сад
№ 10 открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги»

Язвиной О. В.

Березовый переулок, дом 1, г.п.
Мга, Кировский район,
Ленинградская область, 187300

18.05.2018 № 23/1-3-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности

Волховстроевской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ЧДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД» требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлены многочисленные нарушения закона.

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), организации и учреждения обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу ст.ст. 1, 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) данный Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям,

002055

производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 171 утвержден и введен в действие «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 (далее - СП 1.13130.2009), который является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.

В ходе проверки установлено, что в ЧДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД» ширина выходов из лестничных клеток 1 этажа в тамбуры менее ширины марша лестницы (составляет 0,8); двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах; приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены в помещении (коридора) без круглосуточного пребывания дежурного персонала и не защищены от несанкционированного доступа, что нарушает требования п.п. 4.2.5, 4.2.7, СП 1.13130.2009, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 (далее - СП 5.13130.2009).

В нарушение ч. 3 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.4.4 СП 2.13130.2012 «Свод правил системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты», административные помещения не разделены от электрощитовой ограждающей конструкцией с нормированным пределом огнестойкости - отсутствует заполнение проема между дверной коробкой, противопожарной двери и стенами.

Ширина эвакуационных выходов с групповых ячеек с первого этажа, ведущих непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м (0,77 м), что нарушает требования п.2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.2 СП 1.13130.2009.

Кроме того, в нарушение п.п. 13.1.4, 13.1.10 СП 5.13130.2009, в помещении кухни применены пожарные извещатели, без учета факторов приводящих к их срабатываниям не связанным с возникновением пожара, способных вызывать их срабатывание. Также, в нарушение п.п.13.3.2, 13.3.3, 13.3.8 СП 5.13130.2009 отсутствует 2-й пожарный извещатель в помещении кухни предусмотренный проектом (с учетом балки выступающей от потолка на расстоянии более 0,4 м.).

В нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации допускается перепады высот менее 45 см, устроенные у порогов в дверных проемах из групповых ячеек.

Число подъемов в одном марше между площадками наружных металлических лестниц со второго этажа более 18, высота ограждений наружных металлических лестниц менее 1,2 м, вертикальные элементы ограждений наружных металлических лестниц имеют просветы более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются), что не соответствует требованиям п.п. 5.2.1, 5.2.15 СП 1.13130.2009.

Отсутствует указатель обозначающий направление движения ко второму гидранту, являющимся источником пожарного водоснабжения, количество эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек на втором этаже менее двух, что нарушает требования п. 5.2.12 СП 1.13130.2009, п. 5.6 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Также, отсутствует подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на дверь, установленную в помещении электрощитовой (паспорт и сертификат), что нарушает требования п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п.13, ч. 7 ст. 146 Федерального закона №123-ФЗ; не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола в музыкальном зале, в раздевалках групповых ячеек 1 этажа, в методическом кабинете, в нарушение ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ.

Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, в том числе, несовершеннолетних детей ежедневно находящихся в ЧДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД», а несвоевременное устранение данных нарушений может привести к опасным последствиям.

Выявленные нарушения действующего законодательства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей работниками ЧДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД», а также в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны вышестоящего руководства за работой подчиненных.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Волховстроевской транспортной прокуратуры; устранить выявленные нарушения закона, причины и условия им способствующие, принять конкретные меры к их недопущению.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления в установленный законом месячный срок сообщить в Волховстроевскую транспортную прокуратуру (vtp@sztproc.ru, т. 8(81363)62577).

Транспортный прокурор
старший советник юстиции



В.В. Полицяев